

スカパー！プレミアムサービスチューナー内蔵 OFDM 変調器  
(MR5000X) を、ご使用のお客様へ

8月20日(火)深夜にスカパープレミアムサービスで停波が予定されています。停波終了後(21日早朝)、受信できなかった場合は、下記対処を行って下さい。

記

1. MR5000X 製品本体メニューから「初期スキャン」を実行して下さい。  
○ボタンでメニューを表示します。  
▽ボタンで下へスクロールし、「3：機器設定」選択(○ボタン)して下さい。  
▽ボタンで下へスクロールし、「2：スカパー！受信」選択(○ボタン)  
▽ボタンで下へスクロールし、「4：初期スキャン開始」選択(○ボタン)  
△ボタンで「実行」を選択し実行(○ボタン)して下さい。  
終了後、受信確認して下さい。
2. 上記でも受信できなかった場合・・・製品をバージョンアップして下さい。  
弊社ホームページよりソフトウェアをダウンロードして下さい。  
<https://download.miharu.co.jp/>  
ユーザー登録を頂き、MR5000X ダウンロードページへお進み下さい。  
右上「バージョンアップの手順書(PDF)」をダウンロードしご参照の上、各ソフトをダウンロードし、バージョンアップを実行して下さい。  
全てのバージョンアップが完了し、製品を再起動し立ち上がりましたら上記1、の「初期スキャン」を実行して下さい。
3. 上記が正常に完了しても受信できない場合は、ご購入先へご相談下さい。  
その際に、ユニットの Alarm ランプ(赤)が点灯している事をご確認頂き、  
メニューの「2：異常表示」の内容を合わせてご連絡下さい。  
(異常表示の内容が複数項目ある場合は、▽でスクロールさせると次々と表示されます)

以上

2019年8月8日  
ミハル通信株式会社